CARVERTICAL

Hyundai Tucson

Generat pe **31.08.2026**

Scanează ca să accesezi raportul complet

VIN: **TMAJE812DNJ117324** | Tip caroserie: **SUV**

Combustibil: **Benzină** | Anul: **2022** | Tip transmisie: **Automată**

Capacitate cilindrică: **1,6 l**

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 18 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovacia Slovenia Ungaria Italia Cehia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 18 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 72.534 km
- 1 înregistrare a kilometrajului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model

Înregistrările odometrului	
07.2022	**18 km**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Asigurată? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.


Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Cel mai mare preț	**145.254 RON**
Prețul mediu	**124.826 RON**
Cel mai mic preț	**104.994 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **Hyundai** | Model: **Tucson** | Tip combustibil: **Benzină** | Cutie de viteze: **Automată** | Anul: **2022** | Piață: **România**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	**149.258 RON**	126.878 RON	171.409 RON
2025	**131.819 RON**	110.927 RON	153.457 RON
2026	**124.826 RON**	104.994 RON	145.254 RON
2027	**120.962 RON**	101.744 RON	140.757 RON
2028	**98.610 RON**	82.943 RON	114.745 RON
2029	**94.140 RON**	79.183 RON	109.544 RON
2030	**89.354 RON**	75.159 RON	103.974 RON
2031	**81.512 RON**	68.564 RON	94.850 RON
2032	**78.888 RON**	66.355 RON	91.799 RON
2033	**70.999 RON**	59.718 RON	82.617 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -45% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Scăderea prețului & perioada propice cumpărării
Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2028, când vehiculul împlinește 6 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

Momentul optim de vânzare
Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2027 sau a vârstei de 5 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Timpul necesar vânzării
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 35 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Privire de ansamblu

Producător **Hyundai**	Model **Tucson**	Tip combustibil **Benzină**
An model **2022**	An de fabricație **2022**	Etichetă producător **Tucson**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Performanță și eficiență

Cutie de viteze **Automată**	Tip transmisie **Tracțiune integrală (AWD)**	Capacitate cilindrică **1,6 l**
Denumirea transmisiei **TM91(HENTA2452624)**	Tipul propulsiei **Hibrid plug-in**	

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie **SUV**	Amplasarea volanului **Volan pe stânga**	Nr. locuri **5**
Nr. uși **5**		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

0101C2 MODEL YEAR PACKAGE - 22MY
Pachete incluse specifice anului de fabricație 2022

2111A2 ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
Garnitură de motor fără azbest

2151A1 ENG OIL LEVEL SENSOR - LIN TYPE
Senzor de nivel al uleiului de motor de tip liniar

2536A4 EU+AUSTRALIA TYPE - WIRING ONLY
Cablaj conform specificațiilor pentru Europa și Australia

2539A4 BLOWER CONTROL TYPE - BLDC MOTOR PWM TYPE
Tipul de comandă PWM a ventilatorului cu motor BLDC

2841A1 EMISSION REGULATION - EURO 6D
Reglementarea privind emisiile Euro 6D

2843B6 EVAP. GAS CONTROL - EVAP. GAS CONTROL
Sistem de control al emisiilor prin evaporare

2845A2 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D
Diagnosticare la bord (OBD) – Sistemul EOBD

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

2862A3 MUFFLER TAIL TRIM - SINGLE TWIN TIP

Ornament pentru capătul țevii de eșapament cu două capete

2921A4 ENGINE COVER - FULL

Capac complet pentru motor

3111F3 FUEL TANK - CAPACITY - 42 LITER

Capacitatea rezervorului de combustibil este de 42 de litri

3113A2 FUEL TANK MATERIAL - PLASTIC

Materialul din care este fabricat rezervorul de combustibil din plastic

327AA1 ACCEL PEDAL - KICKDOWN MECHANISM

Pedală de accelerație cu mecanism de kickdown

3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)

Capacitate baterie 68 Ah (20 ore)

371CA1 BATTERY SAVER

Funcție de economisire a bateriei

371EA3 PHEV PACK

Baterie pentru vehicule electrice hibride plug-in

371FA1 INTERIOR LAMP - AUTOCUT

Lampă de interior cu funcție de oprire automată

3731A2 AMS - W/ MICOM

Sistem audio-multimedia cu MICOM

3741A1 CHARGING SYSTEM(INLET) - DOMESTIC TYPE

Sistem de încărcare de uz casnic (priză)

3742B6 OUTLET - GENERAL OR EUROPE (PLUG TYPE(E&F) * ICCB(12A))

Acest tip de priză este potrivit pentru uz general sau european, având o priză specifică și specificații ICCB.

3745A1 RESERVED CHARGING SYSTEM

Acest sistem este conceput pentru a asigura încărcarea vehiculului.

4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE

Sistem electronic de blocare a schimbătorului de viteze

4509A4 E-SHIFT FOR SBW

Comutator electronic pentru sistemul Shift-By-Wire

450AA2 W/ ATF WARMER

Încălzitor pentru lichidul de transmisie automată

4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE

Transmisie electronică de tip „la cerere”

5291XM AL WHEEL 7.5J * 19 - A TYPE

Jante din aliaj de 19 inch

5293JG 235 TIRE - 235/50 R19

Anvelope 235/50 R19

5294B1 TIRE SOURCE - MICHELIN

Anvelope Michelin

5297D1 TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK)

Trusă temporară de mobilitate pentru anvelope (TMK)

529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE

Eticheta europeană privind presiunea în pneuri

529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE

Set de scule și etichetă pentru cric, conform standardelor europene

5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING

Tipul suspensiei față – MacPherson cu arc elicoidal

5412A7 S/ABSORBER TYPE - ADVANCED VALVE

Amortizor cu supapă de tip avansat

5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL

Tipul suspensiei spate – Multi-link standard

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

5512A7 S/ABSORBER TYPE - ADVANCED VALVE

Amortizor cu supapă de tip avansat

5611C3 4-SPOKE - LEATHER

Volan din piele cu 4 spițe

561AA1 W/ HEATED

Scaune încălzite

561BA1 WARNING SYSTEM - STEERING HAPTIC

Sistem haptic de avertizare la virare

5631A4 STEER'G COLUMN - MANUAL TILT & TELESCOPIC

Columna de direcție care poate fi reglată manual atât pe înălțime, cât și pe adâncime

5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED

Airbagul din partea șoferului este dezactivat

5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED

Airbagul din partea pasagerului este dezactivat

5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)

Airbag lateral pentru partea din față a toracelui

5695A1 CURTAIN A/BAG

Airbag lateral pentru partea din față a toracelui

5699A1 CTR SIDE AIR BAG - FR

Airbag lateral central față

569BE1 AIR BAG LABEL(PASS'S) - PICTOGRAM

Etichetă pentru airbagul pasagerului cu pictogramă

569CA1 FR IMPACT SENSOR

Senzor de impact frontal

569EA1 PAB ON/OFF SWITCH

Comutator pornire/oprire airbag pasager

569HA1 ROLLOVER SENSOR

Senzor de răsturnare

569MA1 SIDE IMPACT SENSOR (B-PILLAR)

Senzor de impact lateral în montantul B

569NA1 SIDE IMPACT SENSOR (C-PILLAR)

Senzor de impact lateral în montantul C

569PA1 SIDE IMPACT SENSOR,PRESS (FR DR)

Senzor de impact frontal pe partea șoferului

5711B2 MDPS-BLAC-RACK

Servodirecție electrică cu cremalieră neagră

5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH

Frâne cu discuri față de 17 inch

5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH

Frâne cu discuri spate de 16 inch

5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)

Sistem antiblocare a frânelor (ABS)

5893A1 MCB (MULTI COLLISION BRAKE)

Sistem de frânare pentru coliziuni multiple

5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)

Controlul electronic al stabilității (ESC)

5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)

Sistemul de asistență la frânare (BAS)

5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)

Semnal de oprire de urgență (ESS)

5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)

Sistem de asistență la stabilitatea remorcii

589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)

Sistemul de control al frânării la coborâre (DBC)

589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)

Sistemul de control al stabilității vehiculului (VSM)

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

589HA1 **HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)**

Sistem de asistență la pornirea în pantă (HAC)

589PA1 **OFFROAD DRIVING MODE**

Modul de conducere offroad

5911C1 **BRAKE BOOSTER - HYDRAULIC BOOSTER TYPE**

Servomotor hidraulic pentru frâne

5971A4 **PARKG BRK CONTROL-EPB**

Sistem electronic de control al frânei de mână

6501A1 **HIGH GRADE**

Echipamente de înaltă calitate

6921D1 **LICENSE PLATE - EUROPE TYPE**

Tip de plăcuță de înmatriculare europeană

7931A1 **FR DR CHECKER - SLIDER**

Cursor pentru verificarea ușii de la intrare

7932A1 **RR DR CHECKER - SLIDER**

Cursor pentru dispozitivul de blocare a ușii din spate

8111A1 **HOOD PANEL MATERIAL - STEEL**

Materialul panoului capotei din oțel

8112A1 **HOOD OPENING DEVICE - STAY ROD**

Dispozitiv de deschidere a capotei cu tijă de fixare

811AA1 **HOOD INSULATOR**

Izolație pentru capotă

8131A1 **CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL**

Comanda de la volan pentru blocarea/deblocarea centralizată a ușilor

8133A1 **SW ILLUMINATION**

Funcția de iluminare a comutatorului

8135A3 **INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR**

Comandă manuală pentru mânerul interior al tuturor ușilor

8136A1 **CHILD SAFETY RR DR LOCK'G**

Încuietoare de siguranță pentru copii la ușa din spate

813AA1 **SPEED SENS'G AUTO DR LOCK**

Blocare automată a ușii cu senzor de viteză

813BA1 **IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG**

Deblocarea automată a ușii prin detectarea impactului

813RA1 **HOOD SWITCH**

Comutator pentru capotă

8151A2 **FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC**

Materialul din care este fabricat capacul rezervorului de combustibil

8152A4 **FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC**

Sistem electric de deschidere a capacului rezervorului

8153A1 **FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR**

Finisaj în culoarea caroseriei pentru capacul rezervorului

8161P2 **POWER-ONE TOUCH SAFETY**

Comenzi de siguranță cu o singură atingere

8171A1 **TAIL GATE TYPE - LIFT UP**

Tip hayon rabatabil

8172A1 **TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL**

Materialul panoului hayonului din oțel

8173A4 **HEIGHT ADJUSTABLE POWER T/GATE SYSTEM**

Sistem electric de deschidere a hayonului cu reglare pe înălțime

8175A2 **TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC**

Sistem electric de deschidere a hayonului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK

Blocarea/deblocarea centralizată a hayonului

817AB3 TAIL GATE FINISH'G - FORMED TYPE(PLASTIC)

Finisaj pentru hayon – tip profilat (din plastic)

817BA1 WINDOW TRIM

Ornamente pentru ferestre

8191A2 KEY TYPE - INSIDE CUTTING

Cheie cu tăietură interioară

8192A1 KEY PROVIDED - MASTER KEY 2EA

Set de chei master cu 2 chei

8194S1 FOB KEY

Breloc

8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED

Pornire prin buton cu iluminare

8198A3 STEER'G LOCK TYPE - ESCL

Blocare electronică a coloanei de direcție

819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM

Sistem de acces fără cheie cu alarmă

819HA1 SMART KEY-FR DR

Cheie inteligentă pentru ușa de la intrare

819SA1 REMOTE START

Funcție de pornire de la distanță

8221A4 DR FRAME MLDG - SATIN FINISH

Moldură pentru toc de ușă cu finisaj satinat

8223A2 DR BELT LINE MLD'G - BLACK-SUS+PVC TYPE

Moldură pentru linia de talie a ușii, tip sus+PVC, de culoare neagră

8225A2 DR FRAME GARNISH - BLACK(GLOSSY)

Ornament lucios negru pentru toc de ușă

8231B1 FORMED TYPE - STD

Tip standard profilat

8232B1 UPR TRIM FINISH'G - TPO FR (THERMO PLASTIC OLEFIN)

Finisaj din olefină termoplastică pentru garnitura superioară

8233P1 CENTER TRIM - TPO (THERMO PLASTIC OLEFIN)

Ornament central din olefină termoplastică

8235A1 MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE

Buzunar pentru hărți la ușa de intrare, fără material cu puf

8236B1 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER+REAL STITCH

Husă pentru cotieră din piele artificială cu cusături autentice

823BA1 CURTAIN - MANUAL TYPE

Perdele de tip manual

823UC1 UPR GARNISH - PAINT

Ornament superior vopsit

823XA1 DR MOOD LAMP - MOOD LAMP

Iluminat ambiental interior

8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL

Geamuri pentru uși de intrare cu protecție solară

8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY

Geamuri fumurii la ușile din spate

824AA6 P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY

Geamuri electrice cu deschidere/închidere automată și funcție de siguranță pentru partea șoferului

824BA6 P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY

Geamuri electrice cu deschidere/închidere automată, prevăzute cu dispozitiv de siguranță pe partea pasagerului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY

Geamuri electrice cu deschidere/închidere automată și funcție de siguranță pentru ușile din spate

824HA5 P/WINDOW ILLUMINATION - MAIN & AST & RR

Iluminarea geamurilor electrice principale, laterale și din spate

8261A2 FINISH'G - BODY COLOR

Finisaj în culoarea caroseriei

8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT

Finisaj metalizat pentru manetă

826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM

Iluminare pentru buzunarul ușii

82A5A1 MAP POCKET-FR DR

Buzunar pentru hărți pe ușa din față

82A7A1 MAP POCKET-RR DR

Buzunar pentru hărți pe ușa din spate

82A8A1 LWR TRIM - PLASTIC(NO COVER'G)

Ornament inferior din plastic fără acoperire

82CAA2 DOOR TRIM LEVEL - LEVEL 2

Nivelul 2: ajustarea interiorului

8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE

Raft plat pentru torpedou

842BA5 FOOT REST TYPE - PVC

Suport pentru picioare din PVC

8451A1 GLOVE BOX - W/O LOCK

Torpedou fără încuietoare

8452A2 GLOVE BOX - W/ DAMPER

Compartimentul pentru mănuși cu amortizor

845BA1 GLOVE BOX FUNCTION - W/ ILLUM

Torpedou cu iluminare

846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)

Cotieră standard cu compartiment de depozitare (1 DIN)

847NA1 MOOD LAMP

Iluminat ambiental de atmosferă

8491A1 CTR FACIA PNL

Panoul central al tabloului de bord

84C3A4 A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER

Husă din piele artificială pentru cotieră

84GAA1 P/WINDOW SW PNL

Panou de comenzi pentru geamurile electrice

84GBA1 HEATER CONTROL KNOB

Butonul de reglare a încălzirii

84K9A1 POWER OUTLET

Priză de alimentare

84M2A1 BLACK HIGH GLOSSY-CONSOLE UPPER PNL

Panou superior al consolei, negru, cu finisaj lucios

84M5A1 CTR FACIA PNL

Panoul central al consolei

84UDA1 C/PAD UPR GARNISH

Ornament superior pentru tamponul central

8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)

Echipat cu oglindă cromatică electrică (ECM)

8521A1 MATERIAL - VINYL

Material vinilic

8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE

Oglindă cosmetică din sticlă

8523A1 MATERIAL - VINYL

Material vinilic

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

852BA1 VANITY MIRROR COVER
Husă pentru oglinda cosmetică

852DA1 ILLUMINATED
Oglindă cosmetică cu iluminare

852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
Parasolar cu extensie

852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
Oglindă cosmetică din sticlă

852HA1 VANITY MIRROR COVER
Husă pentru oglinda cosmetică

852KA1 ILLUMINATED
Oglindă cosmetică cu iluminare

852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
Parasolar cu extensie

8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
Garnitură de acoperiș din material textil standard

8532A1 FR - 1 EA
Față - câte 1 bucată

853AA2 RR - 2 EA
Spate - câte 2 bucăți

853JA1 RR - 1 EA
Un scaun din spate

8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
Partea laterală a bagajului din plastic

8573A3 FLOOR - N/PUNCH
Pardoseală fără găuri perforate

8575A3 SEAT BACK - N/PUNCH
Spătarul scaunului fără orificii perforate

8578A1 LUGGAGE NET HOOK
Cârlig pentru plasa de bagaje

8579A1 LUGGAGE NET
Plasă pentru bagaje

857FA1 LUGGAGE SIDE LH
Spațiu de depozitare în compartimentul pentru bagaje din partea stângă

857IA1 LUGGAGE SCREEN
Ecran pentru bagaje

857KA1 LUGGAGE UNDER TRAY
Spațiul pentru bagaje de sub platforma de încărcare

858AA1 A PILLAR - STD
Stâlpul A standard

858BA1 B PILLAR - STD
Stâlpul B standard

858CA1 C PILLAR - STD
Stâlp C standard

858RA2 DR SCUFF - DLX
Placă de protecție de lux pentru ușă

858SA1 STEP PLATE
Placă de sprijin

8611B4 W/S GLASS TYPE - TINTED (W/O S/BAND, SOLAR)
Geamul parbrizului este colorat, fără bandă de protecție solară sau protecție solară

8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
Moldură neagră pentru parbriz

8631BC B TYPE - DARK CR COAT'G
Strat cromat negru tip B

863AAK CAR NAME - TUCSON
Denumirea modelului: TUCSON

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

863BA1 MAKER MARK - HYUNDAI
Producător: Hyundai

863CA5 GRADE - TOP
Calitate superioară

8641A1 TOWING HOOK
Cârlig de remorcare

8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
Cârlig de fixare

8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
Tratament anticoroziv

8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
Plăcuță de identificare europeană „E”

864EA1 VIN LABEL - VIN
Etichetă de vin

864HA1 VIN LABEL-ANTI THEFT
Etichetă antifurt cu numărul de identificare al vehiculului (VIN)

8651B1 TYPE - 2.5 MILE
Anvelopă pentru trasee de 2,5 mile

8652B3 COLOR - BODY COLOR + BLACK
Culoarea caroseriei cu accente negre

8653A4 MLD'G - CHROME(CR)
Moldură exterioară cromată

8656A1 FR L/PLATE HORIZONTAL SIZE - LONG SIZE
Suport pentru plăcuța de înmatriculare față, model lung

865EA2 FR BUMPER LIP - W/
Spată pentru bara de protecție față cu finisaj

865HA1 RR UNDER COVER
Partea din spate, sub capac

865LA1 AAF LOWER - A TYPE
AAF inferior – tip A

8661A5 FR SKID PLATE - SILVER PAINT(A TYPE)
Placă de protecție vopsită argintiu – față

8665A3 RR SKID PLATE - SILVER PAINT(A TYPE)
Placă de protecție spate vopsită argintiu (tip A)

8672A1 ROOF RACK
Raft de acoperiș

8692A1 COVERING - FULL COVER
Acoperire completă pentru roată

869AA1 MATERAIL - STD
Material standard

869BA3 MATERIAL - PET FELT
material din pâslă PET

86A2A1 ACOUSTIC FILM
Folie acustică

8712C2 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED
Geam cu iluminare din spate și protecție a vieții private, cu încălzire

871BA1 RR HEATED W/ TIMER
Spoiler spate încălzit cu temporizator

8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
Spoiler spate de tip A cu HMSL

8723A2 LENS TYPE - LED
Tip lentilă LED

8725A1 MLD'G-ROOF - BLACK
Mucegai negru pentru acoperiș

8731B1 MLD'G - BODY COLOR
Molduri în culoarea caroseriei

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV

Oglinză laterală pasager cu încălzire electrică

8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV

Oglinză laterală cu încălzire electrică pe partea șoferului

8765A2 COLOR - BODY COLOR

Oglinză laterală în culoarea caroseriei

876KA1 BLIND SPOT DETECTION

Sistem de detectare a unghiului mort

876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL

Comandă electrică de pliere

876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)

Lampa de semnalizare laterală a oglinzii exterioare

876PA2 BASE COLOR - CR COAT'G

Culoarea de bază a stratului de crom

8772B2 MLD'G-S/SILL - NATURAL COLOR

Plinte de culoare naturală

8775A6 GARNISH-SIDE - EMBO

Ornament lateral în relief

877BA1 RR DEFLECTOR

Deflector spate

877FA1 WHL ARCH MLDG

Moldură pentru arcul roții

8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY

Geamuri fumurii la geamurile laterale din spate

87A2A1 MIRROR - O/SIDE W/CAMERA

Oglinză laterală cu cameră integrată

8811E2 PURE LEATHER

Scaune din piele naturală

8821A1 HEAD REST - UP/DOWN

Tetiere reglabile – sus/jos

8824A2 DOUBLE RECLIN'G

Scaune cu dublă înclinare

8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE

Dispozitiv de reglare a pompei

8827A3 POWER SEAT - POWER SEAT(IMS)

Acest vehicul este echipat cu un scaun electric care poate fi reglat electronic pentru un plus de confort și comoditate.

8828A6 POWER(MECHANICAL TYPE)

Puterea mecanică

8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)

Panou spate al scaunului cu buzunar

8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)

Încălzitor de scaun în 3 trepte

8841A1 AIR VENTILATION SEAT

Scaune cu sistem de ventilație integrat

8854A1 HEAD REST - UP/DOWN

Tetiere reglabile – sus/jos

8857A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER

Dispozitiv de reglare a înălțimii scaunului

885EA2 DOUBLE RECLIN'G

Scaune cu dublă înclinare

885NA1 AIR VENTILATION SEAT

Scaune cu sistem de ventilație integrat

8862A2 POWER SEAT

Scaune reglabile electric

8866A1 WALK IN DEVICE - WALK IN DEVICE

Dispozitiv de acces facil pentru urcarea și coborârea ușoară din vehicul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

886BA3 **SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)**
Spătar cu panou și buzunar

8873B4 **SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)**
Încălzitor de scaun în 3 trepte

8881B1 **DRIVER'S SIDE - ELR**
Centura de siguranță ELR pe partea șoferului

8884D1 **PASSENGER'S SIDE - ELR**
Centura de siguranță ELR pe partea pasagerului

8885A2 **RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE**
Dispozitive de pretensionare cu retragere de tip electric

8889A1 **SEAT BELT REMINDER**
Memento centură de siguranță

888AA2 **PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE**
Dispozitive de pretensionare de tip electric

888DA1 **SEAT BELT REMINDER**
Memento centură de siguranță

888JA1 **S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT**
Reglarea înălțimii centurii de siguranță

888SA1 **S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT**
Reglarea înălțimii centurii de siguranță

889MA1 **LOAD LIMITER**
Limitator de sarcină

8912H1 **4:2:4 FOLD'G DOWN**
Configurație scaune rabatabile 4:2:4

8917B1 **HEAD REST - LH - UP/DOWN**
Tetieră reglabilă pentru partea stângă

8918B1 **HEAD REST - RH - UP/DOWN**
Tetieră reglabilă pentru partea dreaptă

8919B1 **HEAD REST - CTR - UP/DOWN**
Tetieră reglabilă pentru locul din mijloc

8922A2 **DOUBLE RECLIN'G**
Scaune cu dublă înclinare

892DA1 **HOLDER - UPR ANCHOR**
Suportul superior de fixare

892GA1 **LWR ANCHOR**
Ancoră inferioară

892WB3 **SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R**
Încălzitor de scaun cu reglare intensitate (mare/mică) și comenzi cu butoane

8981A4 **SIDE - ELR**
Centuri de siguranță laterale ELR

8982A4 **CTR - ELR**
Centura de siguranță centrală ELR

898AA1 **RETRACTOR PRETENSIONER (2ND SEAT BELT)**
Al doilea pretensionator al retractorului centurii de siguranță

898DA1 **LOAD LIMITER**
Limitator de sarcină

898JA1 **S/BELT REMINDER**
Memento centură de siguranță

89C1A1 **DRINK HOLDER**
Suport pentru pahar

89E4A1 **REMOTE FOLD'G**
Pliere de la distanță

9119A2 **JUNCTION BOX LABEL - ENGLISH LANGUAGE**
Etichetă pentru cutie de joncțiune în limba engleză

915AA1 **HEAD LAMP LOW**
Faruri de întâlnire

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

915BA1 HEAD LAMP HIGH

Faruri de drum

915CA1 STOP LAMP

Stop

915EA1 T/SIG LAMP

Lampa de semnalizare a virajelor

915NA1 DEDICATED DRL

Lămpi de zi dedicate

915VA1 NETWORK MANAGEMENT

Gestionarea rețelei

915WA1 NETWORK SECURITY

Securitatea rețelelor

9211P7 MFR (MULTI FOCUS REFLECTOR) - MULTI MFR

Faruri cu reflector multifocal

9212C1 LOW BEAM - LED

Faruri cu LED-uri pentru faza scurtă

9213B4 DRL - DEDICATED LED TYPE

Lămpi de zi cu LED-uri dedicate

9217A1 LIGHTING FUNCTION - STATIC BENDING LIGHT

Funcția de iluminare statică la încovoiere

921AC2 HIGH BEAM - LED

Faruri cu LED-uri pentru faza lungă

921BB1 LEVELING DEVICE - MANUAL

Dispozitiv manual de nivelare

921NA2 DRL TYPE - SEPARATED

Lumini de zi separate

921PA2 POSITION LAMP TYPE - SEPARATED

Tip de lampă de poziție separată

921QB1 LIGHTING SOURCE - LED (INDIRECTION TYPE)

Sursă de iluminat cu LED de tip indirect

921WA1 AUTO LIGHT CONTROL

Control automat al iluminatului

9222H2 RR FOG LAMP - SEPARATED

Lampă de ceață spate separată

9226A1 LIGHTING SOURCE - BULB

Bec pentru lampa de ceață spate

9231C2 FR T/SIG LAMP - SEPARATED

Tip de semnalizator de direcție față separat

9236B1 FR T/SIG LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)

Lumini de semnalizare față cu LED

9237A2 RR T/SIG TYPE - SEPARATED

Tip de semnalizator de direcție spate separat

9238A1 RR T/SIG LIGHTING SOURCE - BULB

Sursă de lumină cu bec pentru semnalizatoarele de direcție din spate

9241B2 RR COMBI LAMP - SEPARATED (INSIDE & OUTSIDE)

Lămpi combinate spate separate pentru interior și exterior

9242B2 LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)

Sursă de iluminat cu LED

9248A2 RR R/R TYPE - SEPARATED

Tip reflector spate separat

9249A2 BACK UP TYPE - SEPARATED

Sistem de iluminare de rezervă independent

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

924AA1 **BACK UP LIGHTING SOURCE - BULB**

Sursă de lumină cu bec pentru luminile de mers înapoi

9251A2 **LICENSE PLATE TYPE - DUAL LAMP**

Tip cu două lămpi pentru plăcuța de înmatriculare

9252D1 **LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)**

Sursă de iluminat cu LED

9271A4 **HMSL TYPE - RR SPOILER**

Lampă de stop amplasată sus pe spoilerul spate

9272B1 **HMSL LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)**

Lampă de frână LED montată în partea superioară

9283C1 **PERSONAL LAMP TYPE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)**

Lămpi LED personale de interior

9285B2 **MAP LIGHT SOURCE - LED**

Sursă de lumină LED pentru hărți

9287C1 **LUGGAGE LAMP TYPE - BULB**

Lampă tip bec pentru bagaje

9295B1 **O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD**

Tip standard de consolă suspendată

9401E3 **CLUSTER TYPE - SUPER VISION+10.25" TFT LCD INFO**

Panou de bord cu ecran LCD TFT Super Vision de 10,25 inci

9402A1 **SPEEDOMETER**

Vitezometru

940BA1 **TACHOMETER**

Tachimetru

940CA1 **FUEL**

Indicator de combustibil

940DA1 **WATER TEMP.**

Indicatorul de temperatură a apei din motor

940EA1 **LCD ODO/TRIP METER**

Contor de kilometri/contor parțial LCD

940JA1 **4WD LOCKING**

Tracțiune integrală cu blocare

940KA1 **4WD**

Tracțiune integrală

9451A1 **TYPE - DIGITAL**

Vitezometru digital

9491A1 **RHEOSTAT**

Rezistor variabil

94C1A1 **A/T POSITION INDICATOR**

Indicator de poziție al cutiei de viteze automate

94C6A1 **DIRECTION INDICATOR**

Indicator de direcție

94C7A1 **OIL PRESSURE**

Manometru pentru presiunea uleiului

94C8A1 **BRAKE OIL**

Indicator de nivel al lichidului de frână

94C9A1 **PARK'G BRAKE**

Avertisment privind frâna de mână

94D0A1 **DR AJAR - DR AJAR**

Avertisment privind ușa întredeschisă

94D1A1 **BATTERY CHARGE**

Indicator de încărcare a bateriei

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

94D2A1 HIGH BEAM
Indicator pentru faza lungă

94D3A1 LOW BEAM
Indicator pentru faza scurtă

94D4A1 LOW FUEL
Avertisment privind nivelul scăzut al combustibilului

94D5A1 RR FOG LAMP
Lampă de ceață spate

94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
Avertisment privind capacul portbagajului deschis

94D9A1 CHECK ENGINE
Lampa de avertizare a motorului

94E3A1 SEAT BELT
Avertisment privind centura de siguranță

94E5A1 A.B.S
Avertisment privind sistemul de frânare antiblocare (ABS)

94E6A1 A/BAG
Avertisment privind airbagul

94F2A1 E.C.S - AUTO
Climatizare electronică - automată

94F3A1 CRUISE CONTROL
Sistem de control al vitezei de croazieră

94F4A1 SET CONTROL
Mecanism de reglare

94G0A1 LOW WASHER FLUID
Indicator de nivel scăzut al lichidului de spălare a parbrizului

94H6A1 IMMOBILIZER
Sistem de imobilizare

94H7A1 MDPS
Servodirecție electrică (MDPS)

94H8A1 ENG OIL LEVEL
Senzor de nivel al uleiului de motor

94H9A1 E.S.C
Avertisment privind sistemul electronic de control al stabilității (ESC)

94J0A1 E.S.C OFF
ESC (Control electronic al stabilității) dezactivat

94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
Sistem de control al frânării la coborâre

94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICATOR
Indicatorul TPMS (Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope)

94K7A1 A/T HOLD
Funcția de menținere a vitezei la transmisia automată

94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
Tipul vitezometrului în km/h

94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
Unitatea de măsură a temperaturii în grade Celsius

94V1A1 KEY OUT
Avertisment privind scoaterea cheii

94X3A1 EPB
Frână de parcare electrică

94X5A1 SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE
Limitator de viteză cu afișaj

94X8A1 READY
Gata de drum

94X9A1 ACTIVE ECO
Funcție ecologică activă

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

94XBA1 EV BATTERY CHARGE IND

Indicator de încărcare a bateriei vehiculului electric

94XDA1 EV MODE

Modul vehicul electric

94XGA1 SPORTS INDICATOR

Indicatorul modului sport

9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE

Sistem de control automat al iluminatului – 1 treaptă

9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)

Modulul de comandă a caroseriei (BCM - ETACS)

9542A1 IMMOBILIZER

Sistem de imobilizare

9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL

Cheie inteligentă cu recunoaștere a frecvenței

9552E1 BLUETOOTH

Conectivitate Bluetooth

9556A1 WIRELESS CHARGING (FR)

Încărcare wireless pentru partea din față

956AA1 FRONT RADAR

Sistem radar frontal

956EA1 REAR CORNER RADAR

Sistem radar pentru colțul din spate

956GA1 FRONT VIEW CAMERA

Sistem de camere cu vedere frontală

956MB1 SURROUND VIEW CAMERA

Cameră cu vedere panoramică pentru o vizibilitate îmbunătățită

956NA2 FRONT ULTRASONIC (X4)

Senzori ultrasonici frontali (x4)

956OA1 FRONT SIDE ULTRASONIC

Senzori cu ultrasunete frontali

956PA1 REAR SIDE ULTRASONIC

Senzori ultrasonici laterali spate

956QA1 REAR ULTRASONIC

Senzori ultrasonici spate

9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope High Line

957NA1 REAR OCCUPANT ALERT (W/ SENSOR)

Alarmă pentru pasagerii din spate cu senzor

958AA1 HBA (HIGH BEAM ASSIST) - HBA

Asistență la faza lungă (HBA)

958CA2 BVM

Monitor pentru unghiul mort

958FD1 ISLA

Asistență inteligentă pentru limitarea vitezei

958GA1 MSLA (MANUAL SPEED LIMIT ASSSIT) - MSLA

Asistență manuală pentru limitarea vitezei (MSLA)

958JB3 CAR/PED/CYC

Avertizare privind prezența autovehiculelor, pietonilor și bicicliștilor

958LA1 TURNING

Funcție de rotire

958OB1 BCA

Sistem de prevenire a coliziunilor în unghiul mort

958QA1 SEA (SAFE EXIT ASSIST) - SEW

Asistență la ieșirea în siguranță cu tehnologia SEW

958VB2 L/R (LINE/ROAD-EDGE)

Sistem de recunoaștere a liniei/marginii drumului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

958XA1 DAW

Avertisment privind atenția șoferului

959AB2 W/ S&G (WITH STOP AND GO)

Sistemul „Stop and Go”

959CA4 NSCC (NAVIGATION-BASED SCC) - C (CURVE)

NSCC (SCC bazat pe navigație) - C (Curbă)

959EA1 LFA

Asistență la menținerea benzii de circulație

959GA1 HDA

HDA

959KA1 R

Senzori de parcare spate

959NB1 SVM

Monitor cu vedere panoramică

959PB1 RCCA

Sistem de prevenire a coliziunilor cu vehiculele care traversează din spate

959RD1 RSPA (ENTRY)

Sistem RSPA cu funcționalitate de acces

9611ZE AVN STD

Sistem standard de navigație audio-video (AVN)

9615A8 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K(EUROPE)

Vibrații de frecvență radio cu AM/FM

9618A4 USB

Conectivitate USB

961GA1 VIRTUAL ENGINE SOUND SYSTEM

Sistem virtual de reproducere a sunetului motorului

961LA2 MEDIA INPUT - MEDIA INPUT(AVN)

Intrări media pentru audio/video/navigare

961NTE AVN STD(RADIO+MEDIA+NAVI) - 10.25 EXT LCD+RDS+DAB+TMS

Sistem AVN de 10,25 inci cu ecran LCD extins, RDS, DAB, TMS

961PA1 USB CHARGER-FRONT TRAY - 1PORT

Încărcător USB în compartimentul frontal (1 port)

961RA2 USB CHARGER-CONSOLE OUTSIDE - 2PORT

Încărcător USB extern pentru consolă (2 porturi)

961UA2 MIC - 2 MIC

Configurație cu două microfoane

9620E2 ANTENNA ROOF TYPE - ANTENNA-RADIO SHARK FIN COMBI

Antenă radio combinată cu aripioare de rechin

9623A4 ANTENNA C/PAD TYPE - ANTENNA-C/PAD

Antenă de tip C-pad

9636A2 SUB WOOFER - DUAL VOICE COIL

Subwoofer cu bobină mobilă dublă

963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL

Amplasarea difuzorului de la ușa de intrare – Informații generale

963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER - FR

Amplasarea difuzorului central din față

963MA1 SPEAKER LOCATION TWEETER - QUADRANT INR COVER

Amplasarea difuzorului în cadran, cu un capac INR pentru tweeter

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

963VA8 SPEAKER BRAND - KRELL

Marca de difuzoare Krell

963WA1 EXTERNAL AMP - AMP

Amplificator pentru audio extern

963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW - GENERAL

Amplasarea difuzorului inferior al ușii din spate (în general)

9655C1 ECALL - EUROPE

Sistemul european de apeluri de urgență

965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)

Afișajul nivelului de combustibil rămas (D.T.E)

965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)

Afișarea consumului mediu de combustibil

965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)

Afișarea vitezei medii a vehiculului

965DA1 ELAPSE TIME(E/T)

Afișarea timpului scurs

965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION

Afișarea instantanee a consumului de combustibil

965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY

Afișajul temperaturii exterioare

965TA1 DRIVE MODE SELECT

Selectarea modului de conducere

9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE

Claxon dublu de tip cochilie

967AA1 AUDIO REMO.

Telecomandă audio

967EA1 BLUE TOOTH REMO

Telecomandă Bluetooth

967FA2 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO (W/CUSTOM)

Sistem de recunoaștere vocală la distanță cu opțiuni de personalizare

967KA1 PADDLE SHIFTER - LEVER TYPE

Comandă de schimbare a vitezelor cu padele – tip manetă

9681A1 SEAT BELT

Memento centură de siguranță

9714A1 FUNCTION - AIR FILTER

Funcția filtrului de aer

9719A2 HVAC TYPE - 3 ZONE SYSTEM

Sistem HVAC cu 3 zone

971DA1 PTC HEATER_INT TYPE (GASOLINE)

Încălzitor PTC pentru motor pe benzină

972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM

Sistem de dezaburire a parbrizului

972QA1 SMART TEMPERATURE COMFORT CONTROL SYSTEM

Sistem inteligent de control al confortului termic

9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT

Conducte de încălzire spate pentru scaunele din al doilea rând

974AA1 CONSOLE A/VENT

Gura de aerisire a consolei

9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON

Sistem dublu de climatizare complet automat cu răcitor frontal

9763A1 DOUBLE PIPE IHX

Țeavă dublă IHX

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

9768A2 REFRIGERATOR - ALTERNATIVE

Frigider alternativ

979EB2 COMPRESSOR - ELECTRIC COMPRESSOR (W/ OIL-SEPARATOR)

Compresor electric cu separator de ulei

9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)

Ștergătoare de parbriz cu viteză variabilă intermitentă

9815A1 RAIN SENSOR

Senzor de ploaie

9819A2 BLADE TYPE - HYBRID

Lame de ștergătoare de parbriz de tip hibrid

981AA1 FR WIPER - 2 SPEED

Ștergătoare de parbriz cu 2 viteze

9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER

Duza pentru spălătorul cu pulverizare

9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR

Funcția senzorului de nivel al lichidului de spălare a parbrizului

9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)

Ștergător spate intermitent cu viteză fixă

Cronologie

S-a găsit 1 înregistrare

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 07.2022 Țară necunoscută

  Fabricat

  Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- [ ] Compară prețurile
- [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.